

# 新商品

## ■ G-プレス

G-プレスL	AG-01
G-プレスM	AG-02
G-プレスはがきサイズ	AG-03
G-プレス名刺サイズ	AG-04

[④防水構造でも湿度対策が必要であり、大切です 湿度調整のオススメ.xlsx](#)

## ■ ウェアラブルカメラ（画像がブレないカメラ）

業務用ウェアラブルカメラ	CX-WE100
業務用ウェアラブルカメラ	CX-WE300
業務用ウェアラブルカメラ	CX-WE110 (ISO版)
業務用ウェアラブルカメラ	CX-WE310 (ISO版)

<https://1drv.ms/p/s!Auprym5s2nbJi22-VdslaCvLIUWU?e=xmQ32H>

## ■ 踏切警告灯（赤色LEDのフリッカーで注意喚起）

LED踏切警告灯	KD-FMK 01
LED踏切警告灯	KD-FMK 01A

[LED踏切警告灯ハンフver.2.pptx](#)

## ■ Warm キット（寒冷地用、寒い季節にレジン、混和物を温めるのに使用する）


RH Warm キット	AC100V型
加熱BOX	レジン、混和物3パック用
発熱フィルム	ヒートネクス(2枚組)

[RH Warm キットAC100Vタイプ.pptx](#)

## ■ リング付きPEスリーブ混和物入り（リング付PEスリーブに混和物入りを追加しました）

### ■ リング付PEスリーブ（単位：mm）

型番	形状			備考
	D(φ)	d(φ)	L	
U形 0.9	6.4	4.8	40	φ0.9用（50本入）
U形 1.2	6.9	5.2	40	φ1.2用（50本入）
U形 0.9	6.4	4.8	40	φ0.9用（混和物入り）
U形 1.2	6.9	5.2	40	φ1.2用（混和物入り）



リング付U形PEスリーブ

PEスリーブ内に混和物入り  
(10本入/袋)